



Obrázok 1 (Medzery v tepelnej izolácii spôsobené neodbornou montážou v kritických spojoch viditeľných po nasnímaní termovíznou kamerou sú príčinou tepelných mostov a značných únikov tepla, ktoré majú za následok zníženú tepelnú pohodu v interiéroch miestností a zbytočne vysoké platby za tepelnú energiu) zdroj: [environ.ie](http://environ.ie)